

**Prisliste gjelder fra August 2026**

## **Common Rail pumper – reparasjonsspesifikasjon**

### **Visuell inspeksjon og test i benk**

Visuell inspeksjon av pumpen skjer ved at pumpen åpnes for en inspeksjon av deler og for forurensninger. Etter inspeksjonen blir pumpe testet i testbenk etter spesifikasjoner.

### **Service av rotor dieselpumpe**

Service av en Common Rail høytrykkspumpe omfatter utvendig rengjøring, demontering, inspeksjon av alle deler, innvendig rengjøring, skifte av pakninger, o-ringer og akseltetning. Etter service blir pumpe testet i testbenk etter spesifikasjoner fra fabrikant.

Vurderinger vi gjør internt i pumpa:

- Inspeksjon og vurdering av slitasje i element.
- Inspeksjon av kam.
- Inspeksjon av ruller/glidere.
- Inspeksjon av drivaksel.
- Inspeksjon av fødepumpe / trykkventil.
- Inspeksjon av pumpe-hus.

### **Reparasjon av Høytrykkspumpe**

Reparasjon av Common Rail høytrykkspumpe gjøres når service avdekker feil eller mangler i pumpen. De deler som er omfattet av slitasje eller skade kommer som et tillegg til servicen. Ekstra reparasjonstid må også påberegnes.

### **Bosch CP1 og CP3**

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 6.800kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

### **Denso HP**

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 6.800kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid