

Prisliste gjelder fra August 2026

Mek. Rotorpumper – reparasjonsspesifikasjon

Visuell inspeksjon og test i benk

Visuell inspeksjon av pumpen skjer ved at lokket på toppen skru av og pumpen inspiseres med kamera for skader og forurensninger. Etter inspeksjonen er utført blir lokket montert og pumpe testet i testbenk og justert etter spesifikasjoner.

Service av rotor dieselpumpe

Service av en rotor dieselpumpe omfatter utvendig rengjøring, demontering, inspeksjon av alle deler, innvendig rengjøring, skifte av pakninger, o-ringer og aksel-tetning. Etter service blir pumpa testet i testbenk og justert til spesifikasjoner.

Vurderinger vi gjør internt i pumpa:

- Inspeksjon og vurdering av slitasje i pumpehode/element.
- Inspeksjon av kamskive.
- Inspeksjon av ruller.
- Inspeksjon av reguleringsmekanisme.
- Inspeksjon av drivaksel.
- Inspeksjon av fødepumpe / trykkventil.
- Inspeksjon av forstillermekanisme.
- Inspeksjon av pumpe-hus.

Reparasjon av rotor dieselpumpe

Reparasjon av dieselpumpe gjøres når service avdekker feil eller mangler i pumpen. De deler som er omfattet av slitasje eller skade kommer som et tillegg til servicen. Ekstra reparasjonstid må også påberegnes.

Bosch, Zexel, Denso VE

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 10.800kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

Delphi DP200 etc.

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 10.800kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

CAV DPA / LUCAS DPS

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 8.300kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

Stanadyne DB2 og BD4

Visuell kontroll og test i benk: 4.300kr eks mva

Service: 12.900kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

Stanadyne DE 10

Service: 13.900kr eks mva

Service + ny solenoid : 21.000kr eks mva

Reparasjon: Service + deler + ekstra medgått tid

Bosch VP30 / 44

Diagnose (PSG modul): 1850kr eks mva

Visuell kontroll og test i benk (inkl. diagnose): 5.300kr eks mva